

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРОО

2014 онд ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДСЭН АЖИЛ

| Д.Д | Байршил | Гүйцэтгэгч | Захиалагч | Хугацаа |
|-----|---|------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Их тойруугийн гудамж 4 замын уулзвар | Павлек Роуда” ХХК | ЭЗХЯам Чингис фонд Гудамж төсөл | 2014.IV.01 2014.VI.30 |
| 2 | Их тойруугийн гудамжны гүүрэн гарц | “ЗМЗ” ХХК | НАЗГ | 2014.04.10 2014.06.30 |
| 3 | Дулааны 6Ж магистралын өргөтгөл, шинэчлэлт /0.9 км/ | Бурхант хясаат” ХХК | НХОГ | 2014.06.01 2014.08.30 |
| 4 | 1-р байрны худгаас 5а байрны оруулга хүртэл 2-р хэлхээний 5 хос шугам солих | “Их баян бүүвэй” ХХК | НХОГ | 2014.05.30 2014.08.30 |
| 5 | 7-р байрны 5, 6, 7, 8-р орцны өмнө гэрэлтүүлэг | “Төгс гэрэлтүүлэг” ХХК | НХОГ | 2014.05.20 2014.07.01 |
| 6 | 8-р байрны 3, 4-р орцны дээврийн засвар | “Баян дөрвөлжин” ХХК | НХОГ | 2013.09.27 2014. 05.19 |

2014 ОНД НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДСЭН АЖИЛ

ЭРХҮҮГИЙН ГУДАМЖ 6Ж МАГИСТРАЛ ШУГАМ СОЛИХ АЖИЛ



Шугам солихын өмнө



Ажлын явц



Засварын дараа



2014 ОНД НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДСЭН АЖИЛ

ИХ ТОЙРУУГИЙН ЗАМ




Зам засахын өмнө




Зам засварын ажил



Зам зассаны дараа



Их тойруугийн замыг засаж 4,4
врсгалтай болгосон нь



2014 ОНД НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДСЭН АЖИЛ

ИХ ТОЙРУУГИЙН ГҮҮРЭН ГАРЦ



Их тойруугийн гүүрэн гарц барихаас өмнөх үе



Гүүрэн гарцын ажлын явц



Их тойруугийн гүүрэн гарц барьж дууссаны дараа



2014 ОНД НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДСЭН АЖИЛ

2 ДУГААР ХЭЛХЭЭНИЙ 5 ХОС ШУГАМЫН АЖИЛ



1-р байрны худгаас 5а байрны оруулга хүртэл 2-р хэлхээний 5 хос шугам солих ажлын явц



**2014 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР
ХИЙГДЭЖ БУЙ АЖЛЫН ТОВЧОО**

| Д.Д | Байршил | Талбайн хэмжээ | Мөнгөн дүн | Гүйцэтгэсэн байгууллага | Гүйцэтгэсэн хугацаа |
|-----|---|----------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 4-р байрны урд тал, 5-р байрны баруун талд явган зам | 216,9 м2 | 10,854,0 | Д.Энхцэцэг ахлагчтай иргэдийн бүлэг | 2014 оны VII сард |
| 2 | 135-р цэцэрлэгийн зүүн талаас дүүргийн шинэ байрны замын урдуур Денверийн гудамж хүртэл явган зам | 276,7 м2 | 13,835,0 | Н.Бодисоо ахлагчтай иргэдийн бүлэг | 2014 оны VII-IX саруудад |
| 3 | “Байгууламж “СӨХ-ны 5-р байрны дээвэр | 1080 м2 | 59,400,0 | “Энгүүн Сондор” ХХК | 2014 оны VII сард |
| 4 | “Орд 789” СӨХ-ны 7-р байрны 6, 7-р орцны дээвэр | 680,0м2 | 37,400,0 | “Мөнх Алтай Хайрхан” ХХК | 2014 оны VIII сард |
| 5 | “Харш 10” СӨХ-ны 10-р байрны дээвэр | 670,0м2 | 36,850,0 | “Цац орхон” ХХК | 2014 оны VII сард |
| 6 | 7А байрны баруун талд авто зогсоол | 233.5 | 36,850,0 | “Хүслийн хариу” ХХК | 2014 оны X сард |
| 7 | 10-р байрны урд талд “Байгаль-Эх” лицей сургуулийн дунд замын гэрэлтүүлэг | 12ш | 21,600,0 | “Холбоо Трейд” ХХК | 2014 оны IX, X сард |
| 8 | 7-р байрны баруун талд Гүнжинсан кафе орчим гэрэлтүүлэг | 6ш | 10,800,0 | | |
| 9 | 2-р сургуулийн зүүн талд 5-р байрны орчим гэрэлтүүлэг | 5ш | 3,600,0 | | |
| 10 | 13-р байрны орчим гэрэлтүүлэг | 3ш | 5,400,0 | | |
| 11 | 2 дугаар сургуулийн урд хурд сааруулагч | м | | | |
| 12 | 135 дугаар цэцэрлэгийн хажууд хурд сааруулагч | м | | | |

2014 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн 5 дугаар байрны хажуудах явган хүний зам



Өмнө нь



Ажлын явц



Ажлын явц



Ажлын явц



Явган хүний зам тавигдаж дууссаны дараа



2014 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн 4 дүгээр байрны хажуудах явган зам



Явган хүний зам тавихаас өмнө



Явган хүний зам тавих ажлын явц



Ажлын явц



Явган хүний зам тавигдаж дууссаны дараа

2014 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажил 9 дүгээр байрны явган хүний зам




Явган хүний зам засахаас өмнө



Явган хүний зам засах ажлын явц



Явган хүний зам засах ажил дууссаны дараа



2014 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажил 5 ДУГААР БАЙРНЫ ДЭЭВЭР ЗАСВАР



Дээвэр засварын ажлын өмнө



Дээвэр засварын ажлын өмнө



Дээвэр засварын ажлын өмнө

5 дугаар байрны дээврийг хуулахад доор нь завсар их гарсан байв.



Дээвэр засварын ажлын явц



Дээвэр засварын ажлын дараа

2014 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажил 10 ДУГААР БАЙРНЫ ДЭЭВЭР ЗАСВАР



10 дугаар байрны дээврийн хар цаас хууларснаас их хэмжээний дусаал гоождог байсан



2014 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажил 7 дугаар байрны хажууд автозогсоол



Автомашины зогсоол барихын өмнө




Автомашины зогсоол барих ажлын явц




Ажлын явц



Автомашины зогсоол барьж дууссаны дараа



2014 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажил Хурд сааруулагч / 2 дугаар сургуулийн урд болон 135 дугаар цэцэрлэгийн хажууд /



2 дугаар сургуулийн урд хурд сааруулагч тавихаас өмнө нь



135 дугаар цэцэрлэгийн хажууд хурд сааруулагч тавихын өмнө

2 дугаар сургуулийн урд хурд сааруулагч тавьсны дараа



135 дугаар цэцэрлэгийн хажууд хурд сааруулагч тавьсны дараа

2014 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажил 7 дугаар байрны гэрэлтүүлэг



Гэрэлтүүлэг тавихын өмнө



Гэрэлтүүлэг тавих ажлын явц



Гэрэлтүүлэг тавьсны дараа



Гэрэлтүүлэг тавихын өмнө



Гэрэлтүүлэг тавих ажлын явц



Гэрэлтүүлэг тавьсны дараа

ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажил Гэрэлтүүлэг 5 дугаар байрны хажууд



Гэрэлтүүлэг тавихын өмнө



Гэрэлтүүлэг тавьсны дараа

Хорооны нутаг дэвсгэрт гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн бүтээн байгуулалт

